

Inspecta Estonia OÜ

ELEKTRIPAIGALDISE KORRALINE AUDIT

Protokoll nr. IE-15-01168

Kuupäev: 23.11.2015



Akrediteeritud 1002

Registreerimisnumber

EP-0057222

Omanik	Toompuiestee 33 korteriühistu		Registrikood: 80142530					
Aadress: Toompuiestee 33-9, Harju maakond, Tallinn		e-post: toompuiestee33@gmail.com						
Valdaja	Toompuiestee 33 korteriühistu		Registrikood: 80142530					
Aadress: Toompuiestee 33-9, Harju maakond, Tallinn		e-post: toompuiestee33@gmail.com						
Käidukorraldaja	Pole nõutav	Isikukood:						
	Tel.: -	Pädevustunnistus:						
Projekteerija	OÜ OSAÜHING EGRESSI GRUPP		Reg nr.: 10304043					
Ehitaja	OÜ OSAÜHING EGRESSI GRUPP		Reg nr.: 10304043					
Mõõte-teimi labor	OÜ Inspecta Estonia		Reg nr.: 10543517					
Kontrollmõõtmiste aruande nr.: 146-15-89								
Elektripaigaldis (ehitis/rajatis)	Asukoht(aadress): Toompuiestee 33, Tallinn							
	Ehitamise/renoveerimise aasta: 2003	Liik: 2. liigi elektripaigaldis						
	Nimetus: Kortereelamu Toompuiestee 33, Tallinn ühiskasutatava osa elektripaigaldis							
	Liitumisdokument: Elektrilevi võrguleping nr 13052							
	Liitumispunkt/toitepunkt: Hoone PJK-s võrguettevõtja toitekaabli klemmidel							
	Peakaitsemed: sular 000/gG	Nimivool (A): 3x100						
	Juhistikusüsteem: TN-S	Nimipinge(V) 400/230						
	Toitekaabel, muud parameetrid: Sisejuhistik PK 25							
Auditi tulemused	Auditi läbiviimise aeg: 20.11.2015							
Kontrollitud osad(osised): Kortereelamu Toompuiestee 33, Tallinn ühiskasutatava osa elektripaigaldis								
Hindamise alusnormid: SeOS, EVS-HD 61140, EVS-HD 60364, EEI-3								
1	Käidukorraldus	X	11	Kaitse kaudpuute eest	V	21	Jaotlad ja jaoturid	MV
2	Elektripersonali ohuteadlikkus	X	12	Kaitse kuumustoime eest	V	22	Maanduspaigaldis, kaitsejuhid	MV
3	Käidukava, selle täitmine	X	13	Liigvoolukaitse	MV	23	Kõrgepingepaigaldise maandus	X
4	Dokumentatsioon, joonised, skeemid	MV	14	Liigpingekaitse	X	24	Õhuliinid kuni 1000V	X
5	Mittevastavused ehitamise ajast	X	15	Välisloime arvestamine	V	25	Mastalajaamad	X
6	Laiendus- ja ümberehitustööd	V	16	Elektriseadmete/install. materjalide valik	MV	26	Üle 1000V jaotlad ja alajaamad	X
7	Laiendus/ümberehitus dokumentatsioon	MV	17	Juhistikud	MV	27	Õhuliinid üle 1000V	X
8	Kontrollmõõtmised	MV	18	Generaatorseadmed	X	28	Kaabelliinid kuni 220kV	V
9	Seadmed, materjalid	V	19	Turvatoitesüsteemid/EXIT valgustus	X	29	Eripaigaldised	X
10	Kaitse otsepuute eest	O	20	Kaabelküte	X			
Tähistused: V - vastab nõuetele/korras, MV - mittevastavus, O - oluline puudus, OO - otsene oht, X - nõuet ei rakendata								
Elektromagnetilise ühilduvuse lisahindamise vajadus: Ei								
Märkused:	Järgmine korraline audit peale mittevastavuste kõrvaldamist.							
Kokkuvõte:	Tuvastati olulisi puuduseid, vt lisaleht							
Otsus	Elektripaigaldis ei vasta kehtestatud ohutusnõuetele ega ole ettenähtud otstarbel kasutamiseks ohutu							
Järgmise auditi läbiviimise aeg:								
Juures viibis	Aleksandr Suhhanov			Ekspert	Kalju Malleus		510 6327	

vorm nr EP007

Inspecta Estonia OÜ

Teaduspargi tn 8, 12618 Tallinn

tel 659 9470

e-post: estonia@inspecta.com

Käesoleva auditi protokollil näol on tegemist õiguslikku tähendust

omava digitaalse dokumendiga. Auditi dokumendid on leitavad Tehnilise

Järelevalve Ameti e-teenuste keskkonnast: <https://emoodul.tja.ee/>